



- 1. *Размеры для справок
- 2. Размеры в щите обработать по контуру с чистотой поверхности Rz 2.5
- 3. Приборы должны быть надежно заземлены с помощью внутренних и наружных заземляющих болтов. Качество заземления должно соответствовать требованиям ПУЭ
- 4. Расключение приборов поз. 30, 4a-12a, 130, 170, 180-26a, 270, 300, 31a-39a, 400 аналогично расключению прибора 300в заменой кабелей 8184 и 85 поз. 300 на 29,27 и 32 поз. 30, 29,28 и 33 поз. 4a, 29,37 и 34 поз. 5a, 29,35 и 38 поз. 6a, 29, 36 и 39 поз. 7a, 44, 40 и 45 поз. 8a, 44,43 и 46 поз. 9a, 44,42 и 47 поз. 10a, 44,43 и 48 поз. 11a, 44,49 и 52 поз.12a, 44,50 и 53 поз. 130, 56,54 и 59 поз. 170, 56,55 и 60 поз. 18a, 56,61 и 64 поз. 19a, 56,62 и 65 поз. 20a, 56,63 и 66 поз. 21a, 71,72 и 67 поз. 22a, 71,72 и 68 поз. 23a, 71,73 и 69 поз. 24a, 71,74 и 70 поз. 25a, 71,76 и 79 поз. 26a, 71,77 и 80 поз. 270, 84,86 и 81 поз. 300, 84,87 и 82 поз. 31a, 84,88 и 83 поз. 32a, 92,90 и 93 поз. 33a, 92,91 и 94 поз. 34a, 92, 92 и 95 поз. 35a, 92,93 и 96 поз. 36a, 102,103 и 98 поз. 37a, 102,104 и 99 поз. 38a, 102,105 и 100 поз. 39a, 102,106 и 101 поз. 400в соответственно.

№ докум.		Изм.		Лист		Всего	
ЭО.Л1.Е4.17.03							
ОАО "Волжский Оргсинтез"							
Разработка системы управления процессом							
авторства Волжского филиала ОАО "Волжский Оргсинтез" с							
использованием программного обеспечения системы							
Исполн.	Провер.	Свер.	Исп.	Лист	Лист	Всего	
Сидоров И.А.	Сидоров И.А.	Сидоров И.А.	Сидоров И.А.	1	1	1	
Щит ИИП и А							
общий вид							
В/Исполн. ВолгТУ							
ВАЗ-626							